

CARATTERIZZAZIONE MATERICO-COSTRUTTIVA

PARAMENTO MURARIO

PARAMENTO MURARIO SU VIA CIRINCIONE

scala 1:50

muratura in conci di calcarenite

("balatoni lunghi" 65x39x26) ad una testa con assastamento isodorno

archi con conci squadrati in calcarenite


larghezza 60 cm - spessore 39 cm

estradosso non indentato alla fiorentina

giunto sottile

cantonale in conci di calcarenite

("balatoni lunghi" 65x39x26) ad una testa a giunti sfalsati




CARATTERIZZAZIONE MATERICO-COSTRUTTIVA

PARAMENTO MURARIO

FOTOMOSAICO FRONTE

scala 1:50



Interventi di miglioramento delle caratteristiche meccaniche della muratura degradata	
Ripristino della continuità muraria	
①	Stato di conservazione Bozza in calcare compatto in buone condizioni di conservazione Mala dei giunti notevolmente degradata e disgregata (perdita di coesione della malta legante dovuta all'azione dei sali) Intervento Intervento di raschiatura e spazzole metalliche Lavaggio con acqua idrostatica a bassa pressione Sistemi di traspirazione dei giunti (con malta di calce idraulica a ritiro compensato, scheggio e calcare compatto a libro).
②	Stato di conservazione Conci fratturati Eventuale presenza di sarculare incoerente Intervento Rimozione a mano tramite scalpelli di eventuali sarculare incoerente Verifica della morfologia delle lesioni (discrete, non obbligate)
2a	Sarculare profondo (10-15 cm) delle porzioni di malta disgregata Intervento Intervento di raschiatura e spazzole metalliche Lavaggio con acqua idrostatica a bassa pressione Sistemi di traspirazione dei giunti (con malta di calce idraulica a ritiro compensato, scheggio e calcare compatto a libro).
2b	Sarculare profondo (10-15 cm) delle porzioni di malta disgregata Intervento Intervento di raschiatura e spazzole metalliche Lavaggio con acqua idrostatica a bassa pressione Sistemi di traspirazione dei giunti (con malta di calce idraulica a ritiro compensato, scheggio e calcare compatto a libro).