

COMUNE DI PALERMO
Settore Centro Storico



COMUNE DI PALERMO
Settore Città Storica

Vista la verifica del 21 giugno 2013, si esprime **Parere Tecnico favorevole**, ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. 12/2011, con contestuale atto n. 18/2013/CS del 20 dicembre 2013.

Il R.U.P.
Ing. Tonino Martelli



COMUNE DI PALERMO
Settore Città Storica

Visto il Parere Tecnico n. 18/2013/CS del 20/12/ 2013, si **valida il lotto A** del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 55 del DPR 207/2010 con contestuale atto n. 04/2013/CS del 20/12/2013.

Il R.U.P.
Ing. Tonino Martelli



INTERVENTI URGENTI PER
LA MESSA IN SICUREZZA E IL MIGLIORAMENTO STATICO
DEL COMPLESSO MONUMENTALE DELLO SPASIMO

PROGETTO ESECUTIVO

TAV.	2
ALL.	3
DATA	Giugno-12

ELABORATO
RILIEVO: Coperture

SCALA	1:200

I PROGETTISTI

Ing. Giuseppe Di Marzo

Arch. Lorella Cacciatore



COMUNE DI PALERMO
Settore Città Storica

Visto il Parere Tecnico n. 18/2013/CS del 20/12/ 2013, si **valida il lotto C** del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 26 del D. lgs. 50/2016 con contestuale atto n. 1798749/CS del 28/10/2016.

Il R.U.P.

Ing. Tonino Martelli



Il R.U.P.
Ing. Tonino Martelli

28 OTT. 2016

Visto:

Il Dirigente Servizio II OO.PP.

COMUNE DI PALERMO

Settore Città Storica

Vista la verifica del 21 giugno 2013, si esprime Parere Tecnico favorevole, ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. 12/2011, con contestuale atto n. 18/2013/CS del 20 dicembre 2013.

26 DIC 2013

Ing. Tonino Martelli

COMUNE DI PALERMO

Settore Città Storica

Visto il Parere Tecnico n. 18/2013/CS del 20/12/2013, si valida il lotto A del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 55 del DPR 207/2010 con contestuale atto n. 04/2013/CS del 20/12/2013.

26 DIC 2013

Ing. Tonino Martelli

INTERVENTI URGENTI PER
LA MESSA IN SICUREZZA E IL MIGLIORAMENTO STATICO
DEL COMPLESSO MONUMENTALE DELLO SPASIMO

PROGETTO ESECUTIVO

TAV.	2
ALL.	3
DATA	Giugno-12

ELABORATO
RILIEVO: Coperture

SCALA	1:200

I PROGETTISTI:
Ing. Giuseppe Di Majo

IL R.U.P.:
Ing. Tonino Martelli

Arch. Lorella Cacciatore

Visto:
Il Dirigente Servizio II OO.PP.

LEGENDA

Copertura a falda in coppi siciliani

Copertura provvisoria in lamiera grecata

Copertura definita in coccio pesto

Copertura piana pavimentata

Copertura piana in cls

Copertura piana in cls

Copertura crollata-mancante