

COMUNE DI PALERMO

UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

II COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Video seduta

e-mail: secondacommissione@comune.palermo.it

VERBALE N. 5 del 11/01/2021

Approvato in data 14/01/2021

Ordine del giorno: n° 213 del 28/12/2020

ORARIO DI CONVOCAZIONE: ore 09.00 Prima convocazione - 10.00 Seconda convocazione

CONSIGLIERI PRESENTI	Presente Assente	ORA ENTRATA	ORA USCITA	ORA ENTRAT A	ORA USCITA	ORA ENTRATA	ORA USCITA
Russo Girolamo	P	10.00	10.30				
Argiroffi Giulia	A	----	-----				
Caronia Marianna	A	----	-----				
Ferrara Fabrizio	P	10.00	10.30				
Gentile Milena	A	----	-----				
Melluso Fausto	A	----	-----				
Tantillo Giulio	P	10.00	10.30				

VERBALE

La Commissione alle ore 10.00 in seconda convocazione, giusto odg suppletivo prot. n. 01 del 08/01/2021 effettua un sopralluogo, di presenza, per verificare lo stato dei luoghi in via Nicoletti per la verifica del manto stradale

Sono presenti il Presidente Russo e i Consiglieri Ferrara e Tantillo

Sono presenti inoltre, invitati Geom. Lombardo del settore Mobilità, Geom. Gambino del servizio concessioni per occupazioni suolo pubblico e pubblicità Commissario Luparelli della P.M., Ing. Lo Presti della Saddemi costruzioni S.r.l. e Ing. Di Trapani direttore dei lavori.

L'Ing. Lo Presti riferisce che la Via Nicoletti è interessata da lavori di realizzazione di ammodernamento della "rete fognaria sferracavallo" appaltata dal Commissario straordinario unico.

il Consigliere Ferrara lamenta dello stato di pericolosità in cui versa il manto stradale della via interessata e che non viene segnalata con apposita segnaletica di lavori di cantiere e non condivide altresì che la strada sia stata aperta al traffico senza avere ultimato i lavori di rifacimento del tappetino. e aggiunge che la pavimentazione definitiva lungo la via Rosario Nicoletti è stata coperta alla buona con del materiale bituminoso, creando un ulteriore grave pericolo per la circolazione e soprattutto per chi utilizza lo spostamento su due o quattro ruote.

l'Ing. Di Trapani riferisce che l'impresa esecutrice ha collocato segnaletica di pericolo in corrispondenza del tratto dissestato assicurando che avrebbe eseguito la pavimentazione definitiva dei lavori. Ha intimato alla ditta esecutrice di intervenire con la massima urgenza a eseguire la stratificazione della pavimentazione lungo la

COMUNE DI PALERMO

UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

II COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Video seduta

e-mail: secondacommissione@comune.palermo.it

via Nicoletti in corrispondenza degli avvallamenti riscontrati e ripristinare lo stato di usura lungo la tratta scarificata.

L'Ing. Lo Presti fa presente che i lavori di ripristino del tappetino stradale saranno avviati, condizioni metereologiche permettendo, nel più breve tempo possibile e sicuramente entro il 18 gennaio.

Alle ore 10.30 il Presidente ringrazia e saluta gli intervenuti e chiude la seduta.

La Segretaria

Anna Caronia

Il Presidente

Girolamo Russo