



CITTÀ DI PALERMO
AREA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA E DELLE INFRASTRUTTURE
UFFICIO CITTÀ STORICA

Si esprime **PIRETE TECNICO** Innovazione giunta atto n. 970/14 del 18/12/2015 ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 12/2016 e art. 12 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 come recepito dalla Regione Siciliana

Il Responsabile unico del procedimento
Arch. Paolo Porretto

CITTÀ DI PALERMO
AREA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA E DELLE INFRASTRUTTURE
UFFICIO CITTÀ STORICA

ELABORATO REVISIONATO ALLA
VIGENZA DEL D. LGS. N. 50/2016

SI VALIDA QUESTO ATTO N. 1625/18 DEL 21/09/2016, AI SENSI DELL'ART. 26, COMMA 8, DEL D. LGS. N. 50/2016

Il Responsabile unico del procedimento
Il Resp. Unico del Procedimento
Arch. Paolo Porretto

COMUNE DI PALERMO
AREA TECNICA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA E DELLE INFRASTRUTTURE
UFFICIO CITTÀ STORICA - U.O.1 Teatri Storici Centrali

RESTAURO DELL'ANDRONE DI ACCESSO DELLA CAPPELLA ANZALONE E DELL'ALTARE DEL GAGINI DEL COMPLESSO DI S. MARIA DELLO SPASIMO - STRALCIO
RESTAURO E ASSEMBLAGGIO DELL'ALTARE DEL GAGINI

TAV. 3 - SCHEMA DI MONTAGGIO DEGLI ELEMENTI - scala 1:10

Progettazione architettonica e restauro: arch. Giovanni Crivello (coordinatore)
arch. Lucia Bonfiglio, geom. Francesco Crivello, geom. Salvatore Lemonte, arch. Barbara Vitale
c.p.a. Rosa Alba Malisa

Progettazione struttura di sostegno e calcoli: ing. Tonino Martelli, geom. Eugenio Jitiera

Coordinatore per la sicurezza: arch. Stefano Gualì

Responsabile unico del procedimento: arch. Paolo Porretto

Visto: il Capo Area: arch. Nicola Di Bartolomeo
Palermo, febbraio 2015

- ELENCO DEGLI ELEMENTI RAPPRESENTATI**
- 1a spiovente sinistro
 - 1b spiovente destro
 - 2a fregio del timpano, elemento sinistro
 - 2b fregio del timpano, elemento centrale
 - 2c fregio del timpano, elemento destro
 - 3a cornice, elemento sinistro
 - 3b cornice, elemento destro
 - 3c cornice, elemento laterale sinistro
 - 3d cornice, elemento laterale destro
 - 4 fregio, elemento centrale
 - 4a fregio, fiore sinistro
 - 4b fregio, fiore destro
 - 4c fregio, elemento laterale sinistro (non rinvenuto)
 - 4d fregio, elemento laterale destro (non rinvenuto)
 - 5 architrave, elemento frontale
 - 5a architrave, laterale sinistro
 - 5b architrave, laterale destro (non rinvenuto)
 - 6 capitello sinistro
 - 7 colonna sinistra
 - 8 piedistallo sinistro, elemento frontale
 - 9 piedistallo sinistro, elemento laterale (non rinvenuto)
 - 10 colonna destra
 - 11 piedistallo destro (non rinvenuto)
 - 11a piedistallo destro, elemento laterale (non rinvenuto)
 - 12a ornamento tra i piedistalli, elemento sinistro
 - 12b ornamento tra i piedistalli, elemento destro
 - 13a/p ornamento del riquadro centrale
 - 14 parasta sinistra, elemento centrale
 - 14a parasta sinistra, fiore alto (non rinvenuto)
 - 14b parasta sinistra, fiore basso
 - 15 parasta destra, elemento centrale
 - 15a parasta destra, fiore alto
 - 15b parasta destra, fiore basso
 - 16 paramento laterale sinistro
 - 17 paramento laterale destro
 - 18 mensa
 - 18a mensa, elementi della base
 - 18b/d mensa, elementi laterali di raccordo sinistri
 - 18a/g mensa, elementi laterali di raccordo destri