



# COMUNE DI PALERMO

UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE  
V COMMISSIONE

Via M. Ugo, 60 Tel. 0917409041  
quintacommissione@comune.palermo.it

**VERBALE N. 123 del 25/06/2019**  
**Approvato in data / / 2019**

ORDINE DEL GIORNO: n. 90 del 31/05/2019  
ORDINE DEL GIORNO SUPPLETIVO: n. 105 del 21/06/2019.

ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09:30

## ORARIO INIZIO SEDUTA 09:30

CONSIGLIERI		Presente Assente	ORA ENTRATA	ORA USCITA	ORA ENTRATA	ORA USCITA	ORA ENTRATA	ORA USCITA
Bertolino	Francesco	Presente	09.30	12.30				
Mattaliano	Cesare	Presente	09:30	12.30				
Caputo	Valentina	Assente	_____	_____				
Chinnici	Valentina	Presente	09:30	12.30				
Lo Monaco	Rosalia	Presente	09.30	12.30				

## SINTESI VERBALE

L'anno duemiladiciannove, il giorno venticinque del mese di giugno, la V Commissione Consiliare è stata convocata dal Presidente Francesco Bertolino per procedere alla trattazione degli argomenti iscritti all'O.d.G..

Alle ore 09.30 il Presidente Bertolino, assistito dal Segretario supplente Sig. Giovanni Tripi, dispone l'appello e constatato il quorum legale, dichiara aperta la seduta.

Oggi la Commissione ha disposto un sopralluogo presso gli impianti sportivi di:

- **V. Renda Sperone**
- **San Ciro**
- **Via Giraffa**

Accompagnati dal Capo Impianto, Sig. La Rosa, la Commissione inizia il sopralluogo visionando l'impianto sportivo V. Renda Sperone.

### **Impianto sportivo: V. Renda Sperone**

Appena entrati si evince immediatamente che l'insegna dell'impianto è spezzata e il nome della palestra è illeggibile.

Si notano subito molti tombini da sostituire e molti da chiudere.

Entriamo all'interno della struttura e il Capo Impianto La Rosa mostra alla Commissione le attività svolte:

- **Associazione Trixia:**



# COMUNE DI PALERMO

UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE  
V COMMISSIONE

Via M. Ugo, 60 Tel. 0917409041  
quintacommissione@comune.palermo.it

attività motoria, aerobica, ginnastica dolce, gym fit, ginnastica artistica.

Vengono effettuati, inoltre, corsi di avviamento alla Pallavolo femminile e maschile dai sei anni in su.

Continuiamo il sopralluogo e visitiamo il campo di pallacanestro. Mancano i canestri e le linee per terra sono da rifare. Il tetto è stato rifatto e consegnato in un mese perché hanno trovato 11 strati di guaina. Ci sono sei aeratori ma non funzionano. Due finestre non si chiudono perché guaste.

Un solo estintore posizionato per terra già scaduto nel 2007.

L'impianto elettrico non è a norma, quindi l'AMG non interviene per cambiare i fari dell'impianto (sono gli stessi dipendenti che se ne occupano).

I bagni adiacenti sono inagibili. "Hanno consegnato i lavori ma, in attesa dei nuovi fondi, non sono mai tornati" dice il Sig. La Rosa.

Non esiste il bagno dedicato ai disabili.

La porta a vetro è spaccata.

Vengono inviate da parte del Capo Impianto parecchie richieste a villa e giardini per curare l'esterno, ma nessuno interviene.

Prende la parola il Consigliere Mattaliano e chiede di conoscere il numero e le qualifiche dei dipendenti all'interno della struttura; il Sign La Rosa, invierà email dettagliata alla V Commissione.

Ci anticipa che sono presenti:

- n. 2 dipendenti Comunali;
- n. 2 dipendenti LSU;
- n. 9 dipendenti Coime;
- n. 7 dipendenti Reset.

Il Capo Impianto dice, inoltre, che non hanno un Responsabile alla Sicurezza.

Visitiamo il campo di calcio esterno: manca la recinzione, mancano le porte e l'erba sintetica si trova solamente ai bordi del campo. Di fronte c'è un campetto di bocce in disuso.

## **Impianto sportivo: San Ciro**

Si evince subito che l'accesso ai disabili non è consentito.

Entrando in palestra si notano subito molti pannelli del tetto inesistenti.

Ci sono circa 30 tappeti da lotta e altro materiale ingombrante che vanno dismessi.

Il Capo impianto comunica che:

- all'interno della struttura l'Ass. San Sergio si occupa di alcune attività per gli anziani;
- c'è una convenzione con la scuola Dolce che usufruisce della palestra;
- Molte associazioni non hanno rinnovato i contratti a causa della poca agibilità della struttura.

I Bagni sono guasti. Anche qui mancano i pannelli e si notano le infiltrazioni d'acqua. Mancano anche i soffioni delle docce.

All'interno della struttura ci sono 5 dipendenti – Il Capo Impianto invierà una email con i dati dettagliati di ogni dipendente.



# COMUNE DI PALERMO

UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE  
V COMMISSIONE

Via M. Ugo, 60 Tel. 0917409041  
quintacommissione@comune.palermo.it

## **Impianto sportivo: Via Giraffa**

Il Capo Impianto fa subito notare che mancano parti di recinzione e chiunque può entrare.

La struttura è priva di controlli e di portieri custodi da alcuni mesi.

Spogliatoi devastati, infissi staccati, tetti sfondati, le porte del campo di calcetto distrutte, il manto erboso pieno di buche, sono stati rubati alcuni pali della luce, la pista di pattinaggio inagibile ed abbandonata.

Alle ore 12.30 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

## **ORARIO FINE SEDUTA 12.30**

Il Segretario Supplente  
Giovanni Tripi

Il Presidente  
Francesco Bertolino